

**Midtlys Vandforsyning**  
**Lombjergevej 22**  
**5750 Ringe**  
**Att.: Bjarne Nebel**

**Rapportnr.:** AR-17-CA-00602575-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00602575  
**Kundenr.:** CA0003995  
**Modt. dato:** 23.10.2017

## Analyserapport

**Prøvested:** Åværket-Vandgården. Boring DGU 155.188 - V02200051 / 4473005103  
**DGU-nr:** 155.188  
**Prøvetype:** Råvand - Andet  
**Prøveudtagning:** 23.10.2017 kl. 09:40  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S VEK  
**Analyseperiode:** 23.10.2017 - 03.11.2017

**Prøvemærke:** Fra boring.

Lab prøvenr:	80486056	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	n)Um (%)
			Min.	Max.			
<b>Pesticider</b>							
Chloridazon	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	10
Chloridazon, desphenyl-	0.046	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	15
Chloridazon, methyl-desphenyl-	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11,DS/EN ISO 19458	A

**Underleverandør:**


A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

**Kopi til:**

Faaborg-Midtfyn Kommune, Kopimodtager drikkevand, Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe

03.11.2017

Kundecenter  
 Tlf: 70224256  
 Rentvand@eurofins.dk

  
 Ulla Bøgedal  
 Kunderådgiver

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse