

**Midtfyns Vandforsyning**  
**Lombjergevej 22**  
**5750 Ringe**  
**Att.: Bjarne Nebel**

**Rapportnr.:** AR-19-CA-00863054-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00863054  
**Kundenr.:** CA0003995  
**Modt. dato:** 26.08.2019

## Analyserapport

**Prøvested:** Havndrup Vandværk. Boring DGU 146.520 - V02200053 / 4473005302  
**DGU-nr:** 146.520  
**Prøvetype:** Råvand - Gruppe B parametre  
**Prøveudtagning:** 26.08.2019 kl. 11:30  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S VEK  
**Analyseperiode:** 26.08.2019 - 30.08.2019

**Prøvemærke:** Fra boring.

Lab prøvenr:	80713771	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
<b>Pesticider</b>							
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11, DS/EN ISO 19458	A

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

**Kopi til:**

Midtfyns Vandforsyning, Henriette Rousing Nielsen, Lombjergevej 22, 5750 Ringe

30.08.2019

Kundecenter  
 Tlf: 70224256  
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
 Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊠): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse