

Midtfyns Vandforsyning
Lombjergevej 22
5750 Ringe
Att.: Bjarne Nebel

Rapportnr.: AR-23-CG-23074709-01
Batchnr.: EUDKVE-23074709
Kundenr.: CA0003995
Modt. dato: 28.08.2023

Analyserapport

Prøvested: Åværket-Vandgården - DGU 155.188 - V02200051 / 4473005103
DGU-nr: 155.188
Prøvetype: Grundvand (råvand) - Gruppe B parametre
Prøveudtagning: 28.08.2023 kl. 10:50
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DVEK
Analyseperiode: 28.08.2023 - 14.09.2023

Prøvemærke: Fra boring

| Lab prøvenr: | 835-2023-81276921 | Enhed | Kravværdier | | DL. | Metode | n) Urel (%) |
|-----------------------------------|-------------------|-------|-------------|------|------|---|-------------|
| | | | Min. | Max. | | | |
| Pesticider | | | | | | | |
| Chloridazon, desphenyl- | 0.050 | µg/l | | | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30 |
| N,N-dimethylsulfamid, DMS | 0.033 | µg/l | | | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30 |
| Oplysninger fra prøvetager | | | | | | | |
| Akkrediteret prøvetagning | Ja | | | | | DS ISO 5667-11:2009,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021) | |

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Kopi til:

Faaborg-Midtfyn Kommune, Kopimodtager drikkevand, Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe

14.09.2023

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.