

Midtfolns Vandforsyning
Lombjergevej 22
5750 Ringe
Att.: Karsten Juul

Rapportnr.: AR-24-CG-24070737-01
Batchnr.: EUDKVE-24070737
Kundenr.: CA0003995
Modt. dato: 19.08.2024

Analyserapport

Prøvested: Åværet-Vandgården - DGU 155.123 (B2) - V02200051 / 4473005102
DGU-nr: 155.123
Prøvetype: Grundvand (råvand) - Gruppe B parametre
Prøveudtagning: 19.08.2024 kl. 07:30
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DVEK
Analyseperiode: 19.08.2024 - 26.08.2024

Prøvemærke: Fra boring

| Lab prøvenr: | 835-2024-81397228 | Enhed | Kravværdier | | DL | Metode | n) Urel (%) |
|---------------------------|-------------------|-------|-------------|------|------|-----------------|-------------|
| | | | Min. | Max. | | | |
| Pesticider | | | | | | | |
| BAM (2,6-dichlorbenzamid) | 0.063 | µg/l | | | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30 |
| Chloridazon, desphenyl- | < 0.01 | µg/l | | | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30 |
| N,N-dimethylsulfamid, DMS | 0.091 | µg/l | | | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A 30 |

Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning Ja

DS ISO 5667-11:2009,MST -
Drikkevand. Manual for
prøvetagning (v5,2021)

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Kopi til:

Faaborg-Midtfyn Kommune, Kopimodtager drikkevand, Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe

26.08.2024

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.