

Midtfolns Vandforsyning
Lombjergevej 22
5750 Ringe
Att.: Karsten Juul

Rapportnr.: AR-24-CG-24070734-01
Batchnr.: EUDKVE-24070734
Kundenr.: CA0003995
Modt. dato: 19.08.2024

Analyserapport

Prøvested:	Åværet-Vandgården - DGU 155.2325 (B6.2) - / 4473005110		
DGU-nr:	155.2325		
Prøvetype:	Grundvand (råvand) - Gruppe B parametre		
Prøveudtagning:	19.08.2024 kl. 07:50		
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S	DVEK	
Analyseperiode:	19.08.2024 - 26.08.2024		

Prøvemærke:	Fra boring						
Lab prøvenr:	835-2024-81397232	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	⊘) Urel (%)
			Min.	Max.			
Pesticider							
Chloridazon, desphenyl-	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	A 30
N,N-dimethylsulfamid, DMS	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	A 30
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11:2009,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021)	

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Kopi til:

Faaborg-Midtfyn Kommune, Kopimodtager drikkevand, Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe

26.08.2024

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end	∗): Ikke omfattet af akkrediteringen
>: større end	i.p.: ikke påvist
#: ingen parametre er påvist	i.m.: ikke målelig
DL: Detektionsgrænse	⊘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

∞): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.